

山陽新幹線

新岩国駅

凡 例

平成 9 年度～平成 30 年度
内水浸水被害区域

この浸水実績図は、岩国市に寄せられた情報や
職員の報告などに基づいて作成しているため、
実際とは異なる場合があります。
すべての浸水実績を正確に反映しているとは限
らないことをご理解ください。