

令和3年6月21日

海上自衛隊岩国航空基地所属の航空機の部品落下に関する口頭要請について

6月 18 日に海上自衛隊岩国航空基地所属のMCH-101の部品の一部が落下した可能性があることについて、本日(21日)、山口県基地関係県市町連絡協議会として岩国市が代表し、同基地に対し下記のとおり口頭要請を行いましたので、その概要をお知らせします。(協議会構成自治体…山口県、岩国市、柳井市、周防大島町、和木町)

記

- 1 日 時: 令和3年6月21日 9時20分
- 2 要請者:岩国市 基地政策課長 穴水 辰雄(あなみず たつお) (協議会を代表して要請)
- 3 相手方:海上自衛隊第31航空群司令部 広報室長 池田 寛(いけだ ひろし)
- 4 要請内容(口頭要請(電話)):

同様の事案が頻発し、その都度再発防止を要請したにもかかわらず、今回また、こうした事案が発生したことは、基地周辺住民に大きな不安を与えるものであることから、誠に遺憾である。

ついては、原因を早期に究明されるとともに、機器の点検整備や安全点検を徹底され、再発防止に努められるよう要請する。

5 回答内容

関係者の皆様に御心配をおかけして申し訳ない。

要請内容については、真摯に受け止め、原因の早期究明及び再発防止に努めてまいりたい。

- 6 事案の概要
 - ①確認日時:令和3年6月18日 午後1時40分頃 那覇飛行場着陸後の飛行後の点検において紛失を確認
 - ②所属及び機種:第111航空隊 MCH-101
 - ③飛行経路
 - ア 那覇飛行場~那覇市上空~那覇飛行場
 - イ 那覇飛行場~那覇市上空~豊見城市上空~洋上~那覇飛行場
 - ※ 2回飛行
 - ④落下の可能性のある部品等: テールローター・ハブ・ドライブ・ピン (長さ約6 mm、直径約5 mm、重さ約0.8 g、材質 ステンレス製)
 - ⑤落下の原因:調査中
 - ⑥その他:那覇飛行場内を捜索したが、当該部品は発見には至っていない。