


岩国市通学路対策箇所【令和 5 年度】

令和 6 年 3 月

【小瀬小学校】



No.1 落石防護柵がない

対策前



(対策メニュー)
斜面对面側の外側線の引き直し


No.2 枝が電線にかかる

対策前



(対策メニュー)
電力会社への撤去依頼

【河内小学校】




No.3 老朽化で部材の落下が不安

対策前



(対策メニュー)
所有者に落下物防止を指導

【柱野小学校】



No.4 路面標示が消えかかっている

対策前



対策後



(対策メニュー)
路面標示の更新

【柱野小学校】

No.5 手すりがさびていて危険

対策前



対策後



(対策メニュー)
手すりの塗り替え

No.6 大雨時に道が侵食される


対策前



(対策メニュー)
防災土嚢の更新



【通津小学校】



No.7 歩行者 信号が一方向しかない

対策前




対策後



(対策メニュー)
信号設置は困難
路面標示の更新で対応

【岩国小学校】




【麻里布小学校】

No.9 歩道がない

対策前



(対策メニュー)
歩道の設置



【麻里布小学校】



No.10 横断歩道がない

対策前



対策後



(対策メニュー)
横断歩道の設置は困難
道路標示による注意喚起

【装港小学校】

No.13 老朽化で部材の落下が不安



対策後



(対策メニュー)
落下防止の指導



【川下小学校】

No.14 白線が薄い

対策前



対策後



(対策メニュー)
路面標示の更新



【灘小学校】




【灘小学校】

No.16 歩道の確保

対策前



対策後



(対策メニュー)
路面標示の更新



【灘小学校】



No.17 信号の設置

対策前



(対策メニュー)
信号の設置は困難
児童への安全指導で対応

【灘小学校】

No.18 スピードを出す車が多い


対策前



対策後



(対策メニュー)
路面標示による注意喚起



【中洋小学校】



No.19 防護柵に隙間がある

対策前



(対策メニュー)
防護柵の延長

【中洋小学校】

No.20 アンテナの落下が不安


対策前



対策後



(対策メニュー)
落下物防止の指導



【平田小学校】



No.21 スピードを出す車が多い

対策前



(対策メニュー)
外側線の追加

【平田小学校】



No.23 斜面の土砂が崩れている箇所がある

対策前



(対策メニュー)
植生シートによる補強

No.22 白線が薄い

対策前



対策後



(対策メニュー)
路面標示の更新

【由宇小学校】

No.24 車が減速せずに交差点に入る

対策前



対策後



(対策メニュー)
指導停止線の追加



【神東小学校】



No.25 白線が薄い

対策前



対策後



(対策メニュー)
外側線の引き直し


【玖珂小学校】

No.26 横断歩道が目立たない

対策前



(対策メニュー)
路面表示の更新



No.27 交差点に死角がある

対策前



(対策メニュー)
路面標示の更新

【玖珂小学校】

No.28 横断歩道の設置

対策前




(対策メニュー)
横断歩道の設置は困難
安全指導で対応

No.29 交差点の死角が多い

対策前



(対策メニュー)
指導停止線の追加



【川上小学校】



【米川小学校】

No.31 横断歩道が薄い

対策前




対策中



(対策メニュー)

警察：横断歩道の更新

支所：外側線の更新（未）



【修成小学校】



No.32 歩道への車の横断が多い

対策前



(対策メニュー)
外側線の引き直し、歩道誘導線の
設置

【錦清流小学校】

No.33 見通しが悪く左折する車の巻き込みが心配


対策前




対策後



(対策メニュー)
外側線の引き直し



【岩国中学校】



No.34 スピードを出す車が多い

対策前



対策後



(対策メニュー)
路面標示の設置

【川下中学校】

No.35 見通しが悪い

対策前



対策後



(対策メニュー)
路面標示による注意喚起



No.36 ブロック塀の倒壊が心配

対策前



(対策メニュー)
生徒への安全指導で対応

【本郷中学校】



No.37 スピードを出す車が多い

対策前



(対策メニュー)
横断歩道設置は困難
安全指導で対応

【周東中学校】



No.38 横断歩道の待機場が狭い

対策前



(対策メニュー)
道路改良の実施

【周東中学校】



No.39 横断歩道がない

対策前



(対策メニュー)

横断歩道の設置は困難
生徒への安全指導で対応

【美和中学校】

No.40 雨天時には大きな水溜りができ
通学が困難

対策前



(対策メニュー)
水捌けの改善

No.41 外灯がなく視認性が悪い

対策前



対策前



(対策メニュー)
照明の設置