


工事の進捗状況について

令和元年9月20日現在

◎写真撮影方向図



写真①

倉舎棟の
鉄骨組立て工事中
令和元年9月20日撮影



写真②

庁舎棟の
鉄骨組立て工事中
令和元年9月20日撮影



写真③

庁舎棟の
鉄骨組立て工事中
令和元年9月20日撮影



写真④

車庫・倉庫棟の鉄骨工事
令和元年9月20日撮影

