




由宇駅

凡 例



平成 9 年度～平成 30 年度
内水浸水被害区域

この浸水実績図は、岩国市に寄せられた情報や職員の報告などに基づいて作成しているため、実際とは異なる場合があります。
すべての浸水実績を正確に反映しているとは限らないことをご理解ください。