岩国市通学路対策箇所【令和６年度】

令和７年３月

【岩国小学校】

No.1一旦停止等の標示がない

対策前

（対策メニュー）
停止指導線の設置

【愛宕小学校】



No.2　白線が薄い

対策前

対策後

（対策メニュー）
路面標示の更新

【愛宕小学校】

No.3　車と歩行者の分離が不明確

対策前

（対策メニュー）
路面標示の更新

No.4　車と歩行者の分離が不明確

対策前

（対策メニュー）
路面標示の更新

【中洋小学校】

No.5　河川への転落の恐れがある

対策前

（対策メニュー）
転落防止柵の設置は困難
安全指導を行う

【中洋小学校】



No.6　老朽化で部材の落下が不安

対策前

対策後

（対策メニュー）
落下防止指導
所有者が撤去対応

【中洋小学校】



No.7　溝への転落の恐れがある

対策前

対策後

（対策メニュー）
危険個所のカラー化

【平田小学校】



No.8　外灯がなく視認性が悪い

対策前

対策後

（対策メニュー）
照明の設置

【平田小学校】



No.10　スピードを出す車が多い

対策前



（対策メニュー）
外側線は広く拡幅は困難
安全指導を行う

No.9　道幅が狭い

対策前

（対策メニュー）
路面標示の追加

【由宇小学校】

No.11　スピードを出す車が多い

（対策メニュー）
横断歩道設置は困難
安全指導を行う

No.12　横断歩道がない

（対策メニュー）
横断歩道設置は困難
安全指導を行う

【由宇小学校】

No.13　車が減速せずに交差点に入る

対策前

（対策メニュー）
チラシ配布や見守りで対応

【高森小学校】



No.14　道幅が狭い

対策前

（対策メニュー）
外側線の拡幅は困難
安全指導を行う

【修成小学校】



No.15 河川への転落の恐れがある

対策前

対策後

（対策メニュー）
転落防止柵の設置

【宇佐川小学校】



No.16　横断歩道が薄い

対策前

（対策メニュー）
横断歩道の更新

【美和小学校】

No.17　交差点に死角がある

対策前

（対策メニュー）
信号設置は困難
取り締まりを強化

【美和小学校】



No.18　横断歩道がない

対策前

（対策メニュー）
横断歩道設置は困難
安全指導を行う

No.19　信号機の撤去予定がある

対策前

（対策メニュー）
信号機の継続

【川下中学校】



No.20　正門に死角がある

対策前

（対策メニュー）
道路側のミラー設置は困難
校内側の整備を検討