


左スポンソン・ラッシングクリップ折損




MCH-101 左舷後方



当該折損部

タイダウンをかける
リング(格納状態)



当該折損部

破損箇所
重量：約3.0g以下
長さ：約3.0cm
幅：約1.5cm
厚さ：約3.0mm
材質：プラスチック