

岩国市通学路危険箇所一覧表【H30年度】

No.	学校名	道路種別	道路名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策案	実施主体	対策年度
1	御庄小学校	市道	御庄77 号線	岩国市 御庄1丁目	白線が消えている、薄くなっている。	区画線の更新	区画線の更新	岩国市道路課	平成31年度以降
2	御庄小学校	市道	御庄63 号線	岩国市 御庄中市	側溝のコンクリートの蓋が崩れたり割れたりして劣化しているところがある。児童の足がはまることもあり、危険。	側溝の蓋の安全確認・修繕	側溝蓋交換済	岩国市道路課	平成30年度実施済み
3	杭名小学校	国道	2 号線	岩国市 杭名～守内	山側の通学路で歩道がなく、車道の仕切りが路側帯のみの箇所がある。カーブで見通しが悪い上に、車が切り込んで走行してくる恐れも考えられる。	カーブ前後にポールを設置	ポールの設置は困難。路面表示等を今後検討。	国土交通省	平成31年度以降
4	杭名小学校	国道	187 号線	岩国市 杭名	美川方面から来る車には、信号は見えるが、減速マークなどで、どこで停止すればよいのかわかりにくい。横断歩道に接近して止める車両も見られた。	停止線を目立つようにする 横断歩道の更新	停止線・横断歩道の更新	警察	平成30年度実施済み
5	柱野小学校	市道	柱野9 号線	岩国市 柱野	歩道を示す白線が薄くなってきている。ここは1年生が通る道で、登校時、新岩国駅方面へ向かう車の往来が激しい場所のため危険である。	区画線の更新	区画線の更新	岩国市道路課	平成31年度以降
6	通津小学校	市道	通津55 号線	岩国市 通津	国道188号線に出るための車が通る。またトラックが通ったり、速度の速い車も通ったりする。車道と歩道の区別がないため登下校中の児童が危険である。	通学路標示看板の設置 歩道の設置	路面標示検討	岩国市道路課	平成31年度以降
7	麻里布小学校	市道	山手町14、27 号線	岩国市 山手町2丁目 山手サンランド入口 麻里布小学校付近踏切	山手サンランドから降りてくる車や入っていく車が多いが、路側帯が狭いため危険である。踏切手前の横断歩道は待つ場所も狭く、通行量も多いため危険である。	路側帯を広くする、または線路側に路側帯を設置する 横断歩道の更新	横断歩道の更新 H31 路側帯更新済 H30	警察 岩国市道路課	平成31年度以降
8	麻里布小学校	市道	麻里布町3室の木町6 号線	岩国市 室の木町1丁目 大福園前交差点	交通量が多いが、道幅がせまいだけでなく、路側帯が消えかかっている。ポールが破損している部分もあり、車が路側帯内を通行する危険がある。	・路側帯、横断歩道の引き直し ・ポールの修復	横断歩道の更新済H30 ポールの修復済H30	警察 岩国市道路課	平成30年度実施済み
9	灘小学校	県道	藤生停車場錦線帯橋	岩国市 南岩国町五丁目55 東雲台団地入口交差点	朝7時半から車は進入禁止だが、赤信号で渋滞していたときなどに、近道でねばしろ方面に進入しようとする車が見られる。	進入禁止の路面標示の更新。警察には連絡済みで、巡視を継続してほしい。	交通指導継続 路面標示の更新検討 道路標識の清掃	警察	平成31年度以降
10	中洋小学校	市道	青木町16 号線	岩国市 青木町3丁目7番地 付近（瀬戸海 団地入り口）	岩国駅方面の抜け道車両・団地出入りの通勤車両・通学自転車・一般歩行者と児童との接触の危険が大きい。	一旦停止の標示	一時停止の路面標示検討	警察	平成31年度以降
11	中洋小学校	市道	黒磯町1 号線	岩国市 黒磯2丁目 県営黒磯行きバス通り （黒磯団地バス停付近）	バス路線であるが、住居地と横断歩道の場所が離れている。	横断歩道移設	横断歩道移設は地元調整要。通学路変更を検討	警察	平成30年度

岩国市通学路危険箇所一覧表【H30年度】

No.	学校名	道路種別	道路名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策案	実施主体	対策年度
12	平田小学校	国道 市道	岩国南 バイパス 南岩国 町160 号線	岩国市 南岩国三丁目 バイパス南岩国三丁目 交差点	歩道上の雨水の集水。冬季は水が凍り滑る危険もあり。	施設の改善整備	排水施設の改良	国土交通省	平成30年度実施 済み
13	玖珂小学校	市道	新町1 号線	岩国市 玖珂新町上踏切	踏切待ちの時間が長く待機場所も狭く危険。国道2号線の裏道として右折車が多い。歩道も狭い。	待機場所と歩道を広くしてほしい	道路改良計画と同時に線路部分も改良予定	玖珂総合支所 農林建設課	平成31年度以降
14	玖珂小学校	市道	阿山1 上市1 号線	岩国市 玖珂町 玖珂アイ・キャン南交 差点	児童が車道を東西に横断する際、踏切待ちの車を抜けて横断することがあり危険。	横断歩道を設置してほしい	交差点南側に設置検討	警察	平成31年度以降
15	修成小学校	市道	西長野 22 号線	岩国市 周東町西長野	通学路そばの崖がえぐれてきており、その上にスギの木が生えているため、スギの木ごと崩落しそうで危険である。	スギの木を伐採し、崖の法面を補修する	通学指導実施	周東総合支所 農林建設課	平成30年度
16	修成小学校	市道	西長野 22 号線	岩国市 周東町西長野	カーブミラーがないため、カーブの先が車から見えづらいため、危険である。	カーブミラーを設置する。	ミラー設置不可 道路標示	周東総合支所 農林建設課	平成31年度以降
17	修成小学校	市道	西長野 22 号線	岩国市 周東町西長野 修成小学校前歩道橋 下	横断歩道がなく、2号線から右左折して侵入する車と接触しそうで危険である。	横断歩道新設	道路幅狭く横断歩道設置不可。国道改良中のため指導線を検討	国土交通省	平成31年度以降
18	美和西小学校	県道	岩国佐 伯 線	岩国市 美和町生見 木工交流館隣の長野 町営住宅前	横断歩道付近は傾斜地であり、車のスピードが出やすい。横断歩道と菱形の標示が薄くなっていて危険である。	横断歩道更新、、路面に「通学路注意」等の標示もあると、車のスピードダウンの効果が高まる。	警 横断歩道更新予定 県 歩道付近の外側線 更新予定	警察、山口県	平成31年度以降
19	美和西小学校	農道		岩国市 美和町生見 下長野バス停	曲がり角になっており、車が通るときが危ない。また、木が茂っており見えにくくなっている。	カーブミラーの設置 路面に「通学路」等の標示 木の伐採標示	ミラー設置有 支障木伐採は、農道受 益者負担にて実施中	美和総合支所 農林建設課	平成30年度実施 済み
20	美和西小学校	市道	生見32 号線	岩国市 美和町生見 県道岩国佐伯線から 陽の出団地方面に入 口	陽の出団地の出入口でとび出しに注意しなくてはならない。横断歩道の路面標示が薄くなっている。	横断歩道の更新	横断歩道の更新済	警察	平成30年度実施 済み
21	美和西小学校	市道	生見4 号線	岩国市 美和町生見 県道岩国佐伯線から 入ってすぐの交差点	以前はカーブミラーがあったが、なくなっている。中学校の自転車通学生も通るので、接触事故の恐れがある。	カーブミラーの設置。 路面の「止まれ」の標示の 標示	路面標示更新	美和総合支所 農林建設課	平成31年度以降
22	灘中学校	市道	黒磯町 26 号線	岩国市 黒磯町一丁目 セブンイレブン前 中洋小学校入口	幅員が狭く、自動車同士のすれ違いが難しい。登下校時に歩行者と自動車の接触事故が起こりやすい。	路面に「歩行者注意」、「減速」などの標示を施し、自動車運転者に対して、注意を促す。	路面標示更新	岩国市道路課	平成31年度以降