

岩国市通学路対策箇所図【令和4年度】

令和5年3月


【藤河小学校】

No.1 歩道が狭い

対策前



(対策メニュー)
注意喚起の路面標示



【柱野小学校】



No.2 白線が薄い

対策前




対策後



(対策メニュー)
横断歩道・停止線の塗り直し

【柱野小学校】



No.3 横断歩道・停止線が消えている

対策前



対策後



(対策メニュー)
横断歩道・停止線の塗り直し

【柱野小学校】



No.4 フェンスの安全性確認

対策前



(対策メニュー)
安全性の確認 (確認済)

No.5 白線が薄い

対策前



(対策メニュー)
外側線の塗り直し

100m

【柱野小学校】

No.6 雨天時の水しぶきで歩行困難

対策前



(対策メニュー)
排水設備の清掃

No.7 白線が薄い

対策前




対策後



(対策メニュー)
横断歩道の塗り直し

【岩国小学校】



No.8 交差点の視認性が悪い

対策前



対策後




(対策メニュー)
路面標示の更新



(対策×二ユ一)

【川下小学校】



No.10 白線内に車が侵入する

対策前



(対策メニュー)
外側線の変更


No.11 白線が薄い

対策前



(対策メニュー)
注意喚起の路面標示

【由宇小学校】



No.12 横断歩道がない

対策前



(対策メニュー)
横断歩道の設置は困難。
児童への安全指導を行う


No.13 直進の横断歩道がない

対策前



(対策メニュー)
横断歩道の設置は困難。
児童への安全指導を行う

【由西小学校】



No.14 スピードを出す車が多い

対策前



対策中



(対策メニュー)
外側線の追加 (R4)
速度規制標示の塗り直し (R5)

100m

【神東小学校】



No.15 交通量が多いが通学路の表示がない

対策前



(対策メニュー)
注意喚起の路面標示

【玖珂小学校】



No.17 資材が多く歩道に近い

対策前



(対策メニュー)
資材撤去を所有者に依頼

No.16 資材が多く歩道に近い


対策前



(対策メニュー)
自動車・機材の撤去を所有者に依頼



【玖珂小学校】



No.18 道幅が狭く、横断歩道もない

対策前




対策後



(対策メニュー)
横断指示線の設置

【玖珂小学校】



No.19 スピードを出す車が多い

対策前



対策後



(対策メニュー)
指導停止線の設置

【川上小学校】



【錦清流小学校】



No.21 大型車の交通量が多い

対策前



(対策メニュー)
ポール反射板の更新

【美和西小学校】



No.22 標識が消えかかっている

対策前



対策後



(対策メニュー)
標識の更新

【岩国中学校】




No.23 道幅が狭い下り道で車のスピードが出やすい

対策前



(対策メニュー)
路面標示の検討

【岩国中学校】



No.24 道幅が狭い

対策前



(対策メニュー)
歩道の拡幅は困難。
生徒への安全指導を行う。



【周東中学校】



No.25 一時停止等の表示がない

対策前



対策後



(対策メニュー)
指導停止線の設置

【美和中学校】



No.26 周囲に外灯がなく視認性が悪い

対策前



対策後



(対策メニュー)
外灯の設置 (2箇所)

【美和中学校】



No.27 歩道に段差がある

対策前



(対策メニュー)
舗装の補修

No.28 歩道の側溝蓋の穴が大きい

対策前



(対策メニュー)
側溝蓋の交換

